

aero habitat

BRIEFING

AeCI risponde alle Raccomandazioni VDS – ULM dell'ANSV

13 luglio 2009

Lo scorso 23 aprile nel briefing **"Alert ultraleggeri e aviosuperfici"** **Aero habitat** riaffermava la criticità del settore ultraleggeri focalizzando gli "effetti collaterali" dell'attività del weekend della flotta degli ultraleggeri su piccoli aeroporti, sulle aviosuperfici.

Dopo circa tre mesi e dopo l'ennesimo rilievo ANSV sulla attività della stessa flottiglia con l'emanazione di 4 Raccomandazioni di Sicurezza ecco l'intervento dell'AeroClub Italia.

Con la Circolare n° 20 dell'Aero Club d'Italia ([vedi testo ufficiale](#)) trasmette un comunicato che contrassegna una svolta, ma che se non fosse seguito da ulteriori iniziative specifiche, potrebbe essere del tutto insufficiente per fronteggiare questa criticità, e precisamente:

1. *L'Ansv (Agenzia nazionale sicurezza volo), nell'ambito delle proprie attività, ha emanato specifiche raccomandazioni tese a migliorare la sicurezza del volo. In particolare, per quanto d'interesse dell'Aero Club d'Italia:*
 - *ha rilevato che "Di frequente i piloti operanti secondo le regole del volo a vista (Vfr) non conoscono con precisione le suddette regole in relazione alle diverse classi di spazi aerei esistenti";*
 - *suggerisce "Di sensibilizzare le strutture addestrative autorizzate all'organizzazione di corsi per il conseguimento delle licenze di pilota privato e di pilota di aliante in ordine alla necessità che gli allievi acquisiscano la piena familiarità con le regole del volo a vista (Vfr) in relazione alle diverse classi di spazi aerei esistenti. Di sensibilizzare altresì, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, i piloti operanti secondo le regole del volo a vista sulla necessità di rispettare puntualmente tali regole, anche al fine di consentire l'espletamento di un miglior servizio da parte dei competenti enti di controllo del traffico aereo".*
2. *Per quanto sopra, si invitano i presidenti degli Aero Club interessati ed i direttori delle scuole di volo per il conseguimento del Ppl a voler seguire con particolare attenzione la preparazione degli allievi per quanto riguarda le regole del volo a vista (Vfr), nonché a voler sensibilizzare tutti i piloti del proprio Ente al puntuale rispetto delle regole Vfr in vigore. Si ritiene opportuno, infine, di sensibilizzare anche tutti i piloti Vds (da diporto o sportivo) sul preciso rispetto delle disposizioni che regolano la circolazione degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo e delle limitazioni riguardanti l'altezza di volo e gli spazi aerei.*

Aero habitat pur apprezzando l'iniziativa di AeCI, pertanto, la ritiene del tutto inadeguata.

Manca del tutto l'attivazione di una task force per monitorare l'attività, registrare in maniera efficace l'incidentalità del settore e, infine, appare determinate predisporre "recurrent training" periodici e specifici per piloti abilitati da un lato, corsi di aggiornamento per gli "attestati" ULM in corso dall'altro.

Aero habitat CentroStudi - (P.O. Box) CP 182 - 00125 Roma - Sede: via A. Funi, 40 – Roma

Cell: 338/7047363-338/7047364

e-mail: ahmain@aero habitat.org / ahmain@aero habitat.eu

web: www.aero habitat.eu www.aero habitat.org

C.F. 03856251008 - P.I. 03856251008